

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 05167)

整理番号	111- 0034	調整年月日・契機	令和7年8月8日（環境確保条例第116条第1項）			
所在地	（地番）大田区東糀谷二丁目937-1、938-6（住居）大田区東糀谷二丁目2番5号					
訂正年月日・契機		令和7年9月11日・条例第116条の3第1項				
工場又は指定作業場の名称 （土地の改変に係る事業の名称）		（株）村重製作所（令和7年5月1日廃止）		面積	121.64 m ² （汚染地）	2016.31 m ² （調査）
汚染状況調査の方法について特筆すべき事項						
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容			汚染土壌の掘削による除去（措置中）：トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン（溶出量）			
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 （汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨）						
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨 （健康被害の恐れがある場合は、その旨）						
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨 （埋立地特例に該当する場合は、その旨）						
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は 形質変更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨						
備考						
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類		適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者
	令和7年6月19日	トリクロロエチレン		溶出量基準		青山シビルエンジニアリング株式会社
	令和7年6月19日	1,2-ジクロロエチレン		溶出量基準		青山シビルエンジニアリング株式会社

土壤污染情報公開台帳

(案件No. 05167)

[illegible]